


$$\delta_x = R_s \cdot (1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2})$$

$$\delta_z = R_s \cdot \tan \alpha \cdot (1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2})$$



Promien r <sub>s</sub> sur fazy	R <sub>s</sub> = 0,2	R <sub>s</sub> = 0,4	R <sub>s</sub> = 0,8	R <sub>s</sub> = 1,2	R <sub>s</sub> = 1,6			
z stopnie	δ <sub>x</sub>	δ <sub>z</sub>	δ <sub>x</sub>	δ <sub>z</sub>	δ <sub>x</sub>	δ <sub>z</sub>	δ <sub>x</sub>	δ <sub>z</sub>
1	0.00	0.20	0.01	0.40	0.01	0.79	0.02	1.19
2	0.01	0.20	0.01	0.39	0.03	0.79	0.04	1.18
3	0.01	0.19	0.02	0.39	0.04	0.78	0.05	1.17
4	0.01	0.19	0.03	0.39	0.05	0.77	0.08	1.16
5	0.02	0.19	0.03	0.38	0.07	0.77	0.10	1.15
6	0.02	0.19	0.04	0.38	0.08	0.76	0.12	1.14
7	0.02	0.19	0.05	0.38	0.09	0.75	0.14	1.13
8	0.03	0.19	0.05	0.37	0.10	0.74	0.16	1.12
9	0.03	0.18	0.06	0.37	0.12	0.74	0.18	1.11
10	0.03	0.18	0.06	0.37	0.13	0.73	0.19	1.10
11	0.04	0.18	0.07	0.36	0.14	0.72	0.21	1.08
12	0.04	0.18	0.08	0.36	0.15	0.72	0.23	1.07
13	0.04	0.18	0.08	0.35	0.16	0.71	0.25	1.06
14	0.04	0.18	0.09	0.35	0.17	0.70	0.26	1.05
15	0.05	0.17	0.09	0.35	0.19	0.69	0.28	1.04
16	0.05	0.17	0.10	0.34	0.20	0.69	0.30	1.03
17	0.05	0.17	0.10	0.34	0.21	0.68	0.31	1.02
18	0.05	0.17	0.11	0.34	0.22	0.67	0.33	1.01
19	0.06	0.17	0.11	0.33	0.23	0.67	0.34	1.00
20	0.06	0.16	0.12	0.33	0.24	0.66	0.36	0.99
21	0.06	0.16	0.13	0.33	0.25	0.65	0.38	0.98
22	0.07	0.16	0.13	0.32	0.26	0.64	0.39	0.97
23	0.07	0.16	0.14	0.32	0.27	0.64	0.41	0.96
24	0.07	0.16	0.14	0.31	0.28	0.63	0.42	0.94
25	0.07	0.16	0.15	0.31	0.29	0.62	0.44	0.93
26	0.08	0.15	0.15	0.31	0.30	0.62	0.45	0.92
27	0.08	0.15	0.15	0.30	0.31	0.61	0.46	0.91
28	0.08	0.15	0.16	0.30	0.32	0.60	0.48	0.90
29	0.08	0.15	0.16	0.30	0.33	0.59	0.49	0.89
30	0.08	0.15	0.17	0.29	0.34	0.59	0.51	0.88
31	0.09	0.14	0.17	0.29	0.35	0.58	0.52	0.87
32	0.09	0.14	0.18	0.29	0.36	0.57	0.53	0.86
33	0.09	0.14	0.18	0.28	0.37	0.56	0.55	0.84
34	0.09	0.14	0.19	0.28	0.37	0.55	0.56	0.83
35	0.10	0.14	0.19	0.27	0.38	0.55	0.58	0.82
36	0.10	0.14	0.20	0.27	0.39	0.54	0.59	0.81
37	0.10	0.13	0.20	0.27	0.40	0.53	0.60	0.80
38	0.10	0.13	0.20	0.26	0.41	0.52	0.61	0.79
39	0.10	0.13	0.21	0.26	0.42	0.52	0.63	0.78
40	0.11	0.13	0.21	0.25	0.43	0.51	0.64	0.76
41	0.11	0.13	0.22	0.25	0.44	0.50	0.65	0.75
42	0.11	0.12	0.22	0.25	0.44	0.49	0.67	0.74
43	0.11	0.12	0.23	0.24	0.45	0.48	0.68	0.73
44	0.12	0.12	0.23	0.24	0.46	0.48	0.69	0.72
45	0.12	0.12	0.23	0.23	0.47	0.47	0.70	0.70